
Schaltplan
BMW R75
Hupe
Vom Hupenknopf
-31 / weiß Masse
Hupenknopf
Von Lichtmaschine
+30 / schwarz
Brücke
schwarz
Von Sicherungsdose
+30 / schwarz
An Masse
31 / weiß
An Masse
31 / weiß
Rücklichter
58 / rot
Lichtschalter
Alternativ:
Fahr + Standlicht
Standlicht
vorn / rot
Licht
gelb
Umschlater
Abblendlicht
gelb
Fernlicht
gelb
Klemmenleiste
5 Watt
25/25
Watt
K-Schalter
schwarz
Magnet
Zur Hupe
+30 / schwarz
Lichtmaschine
+30 / schwarz
Regler
31
-F
61
30
Lichtmaschine
Seitenwagenbeleuchtung
58 / Gummileiting schwarz
Sicherungsdose
Gr = Große Kabeldurchführung
kl = Kleine Kabeldurchführung
58
15A
58
58
15A
Gr.
kl.
Gr.
30/51
S
31
kl.
kl.
kl.
Rücklicht
58 / rot
Rückleuchte
-31 / weiß
Bremslicht
+30 / schwarz
Rückleuchte
Getriebe Masse
Sammler / Batterie
+30 / schwarz
Sammler / Batterie
31 / weiß
+
—
Vom Bremslichtschalter
zu STOP / weiß
Bremslichtschalter
Zum Bremslichtschalter
+30 / schwarz
Batterie